


小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

Informe de instalación de 小島 *Bird Free* en Ayuntamiento de Glasgow,
del 2 al 4 de junio de 2014.





Acabada en 1889, el Ayuntamiento de Glasgow es un excelente ejemplo del estilo arquitectónico Victoriano con muchos elementos decorativos. El estilo protegido del patio en la esquina noroeste del edificio es un lugar idóneo de anidación para las palomas. El sitio está cerrado por tres lados con un nicho en la elevación de la cara norte del edificio. Todos los intentos previos para erradicar la infestación de palomas habían fracasado.



Se observaron la presencia de huevos de paloma en los balcones del primer piso (arriba a la izquierda) y en las repisas del segundo piso de la fachada sur (arriba). También se observaron huevos entre las púas en la fachada oeste (izquierda). Esas púas se quitaron antes del tratamiento por su clara ineficacia.



Los parapetos de los balcones y las cornisas más altas eran usadas como áreas de descanso para parejas de palomas.



Una vez armados los andamios, todas las cornisas superiores del andamio (en el quinto nivel) fueron tratadas con 小島 *Bird Free*. Los lugares de descanso de la palomas en las partes ornamentadas del edificio también se trataron así como las repisas encima de la piedra (arriba a la derecha). Las cornisas anchas que se ven a nivel con el andamio, fueron tratadas con tres hileras de platillos pues también se encontraron huevos allí.



En el cuarto nivel, todas las cornisas fueron tratadas con 小島 *Bird Free*. Todas las púas de las cornisas del lado sur se quitaron y fueron tratadas con 小島 *Bird Free*.



En el tercer nivel, las balaustradas y el piso de los balcones dentro de los recesos de la fachada norte fueron tratados con 小島 *Bird Free*. (El suelo de los balcones eran lugares de anidación y por lo tanto los platillos se colocaron a una distancia de 15cm de centro a centro).



En el segundo nivel todas las repisas y lugares de anidación o descanso fueron tratados con 小島 *Bird Free*.




En el primer nivel, todas las repisas y la planta fueron tratadas con 小島 *Bird Free*.



En el sótano todas las repisas fueron tratadas con 小島 *Bird Free*.

小島 **BIRD FREE**



Las fotos de arriba se hicieron después de desmontar el andamio. Los platillos de 小島 *Bird Free* no se pueden ver desde abajo.

Testimonio

El 11 de septiembre de 2014, tres meses después de la instalación, Scott Dickson de la empresa Access, una empresa dedicada al mantenimiento de bienes inmuebles y que le presta servicios al Ayuntamiento de Glasgow dijo lo siguiente:

“La infestación de palomas en la esquina noroeste del Ayuntamiento así como en los patios, era un problema serio y los intentos anteriores para controlar esta plaga con púas y redes habían fracasado. Desde que se aplicó *Bird Free* en esta área las palomas no han vuelto. Estamos muy satisfechos con los resultados. El hace exactamente como se anuncia en la etiqueta!”.

El 20 de agosto de 2019, Scott Dickson comentó:

"Estamos muy contentos con los resultados. Puedo confirmar que *Bird Free* sigue siendo eficaz, más de cinco años después de la instalación. “