


小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

Informe de instalación de 小島 *Bird Free* en la Iglesia della Spina,
Pisa, 1 de diciembre de 2015.





En el primer piso de la fachada oeste, las palomas habían anidado detrás de la estatua de la Virgen y el Niño. La base de la estatua fue tratada con 小島 *Bird Free*, como se muestra arriba, para evitar más anidaciones de palomas.



En diciembre de 2014, se observaron nidos en dos desagües ubicados en el segundo piso de le parte oeste (arriba a la izquierda). Aunque se quitaron los nidos, las palomas volvieron a anidar de nuevo en estos desagües (arriba a la derecha). Los desagües fueron tratados con 小島 *Bird Free*, como se muestra arriba.



En diciembre de 2014 se observaron algunos nidos en la parte inferior de las dos ventanas circulares ubicadas en la fachada oeste del segundo piso. Estas ventanas fueron tratadas con 小島 *Bird Free* (arriba a la derecha) para evitar nuevas anidaciones.



En diciembre de 2014 se observaron ocho nidos detrás de las bases de las 13 estatuas situadas en el segundo piso de la fachada sur del edificio. Las bases fueron tratadas con 小島 *Bird Free*, como se muestra arriba.




La cornisa ubicada detrás de las estatuas a la altura de los hombros fue tratada con platillos de 小島 *Bird Free*, como se muestra arriba, para evitar nuevas anidaciones. (Todas las tapas de los platillos se quitaron posteriormente).



Se veían anidaciones en las cornisas empotradas encima de las estatuas. Estas cornisas fueron tratadas con platillos de 小島 *Bird Free* como se muestra arriba.



En el tercer piso de la parte sur del edificio, todas las esquinas y superficies abiertas encima de las estatuas fueron tratadas con 小島 *Bird Free* para prevenir nuevas anidaciones.



Se observó material de anidación en las partes protegidas detrás de las estatuas ubicadas en el tercer piso de la parte sur del edificio. Estas fueron tratadas con 小島 *Bird Free*, como se muestra arriba, para prevenir anidaciones.



Cada una de las tres ventanas de la parte este del edificio fueron tratadas con tres platillos 小島 *Bird Free* (arriba derecha) para evitar nuevas anidaciones.

Testimonio

Ref: Aplicación de *Bird Free* a la Iglesia della Spina, Pisa.

La Iglesia della Spina, en el municipio de Pisa, sufría mucho por la severa infestación de palomas cuyos excrementos ensuciaban las estatuas de la iglesia. En diciembre de 2015, *Entomox Pest Control* completó la instalación de *Bird Free* en todas las partes afectadas de la iglesia.

Desde entonces las palomas no han vuelto a anidar en las partes anteriormente afectadas, podemos confirmar que la instalación de *Bird Free* ha sido un éxito.


Marco Guerrazzi (Arquitecto)
Director de Edificios Públicos y Patrimonio
Municipio de Pisa.

20 de marzo, 2016



Actualización sobre la instalación de 小島 *Bird Free* en la Iglesia della Spina, Pisa, el 21 de agosto de 2018.

La Iglesia della Spina fue inspeccionada a las 7.25 p.m. (45 minutos antes del atardecer) el 21 de agosto de 2018 para ver si las palomas habían vuelto a anidar en la Iglesia después de la instalación de 小島 *Bird Free* el 1 de diciembre de 2015.



No se observaron palomas en la fachada oeste de la iglesia.



No se observaron palomas en la fachada sur de la iglesia.



No se observaron palomas en la fachada este de la iglesia.