



Informe de instalación de 小島 *Bird Free* en el Hospital Quirón Dexeus, Barcelona, mayo de 2018.





El objetivo era eliminar las infestaciones de palomas en los pozos de 14 tragaluces, 12 de los cuales (el 2 y del 4 al 14) se pueden ver arriba.





Los tragaluzes 1 y 3 (no se observan en la imagen 2) se muestran arriba.



El tratamiento de los tragaluces 3, 5, 6, 8 y 9 se hizo desde escaleras. La repisa por encima de cada una de las claraboyas se limpió y se colocaron platillos de 小島 *Bird Free* a una distancia de los centros de 25cm para evitar que las palomas se instalan.






Cada vez que se quitaban los nidos del fondo del tragaluz, se desinfectaban (después de quitar las púas) y se colocaban platillos de 小島 *Bird Free* a 15 cm (centro a centro) para evitar una futura anidación. Los platillos se fijaron a 20 cm cerca de los sitios de anidación.





Se quitaron un total de 16 nidos de 14 tragaluces.





Se observaron varios nidos cerca de los tragaluces dentro de un plafón metálico. Los agujeros por los cuales las palomas entraban se cerraron con una lana metálica para evitar futuras anidaciones dentro del plafón.

## Conclusión

Antes de la instalación de *Bird Free*, el hospital luchaba constantemente para limpiar la heces de las palomas de la zona de debajo de los tragaluces. Aunque las púas no fueron efectivas en la lucha contra la infestación de las palomas, después de la aplicación de *Bird Free* las palomas no volvieron.

Estando completamente satisfecho con los resultados, el cliente aprobó una segunda instalación de *Bird Free* en otra parte del hospital.